

**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах
Яйского нефтеперерабатывающего завода – филиала акционерного общества «НефтеХимСервис»**

Наименование	Количество рабочих мест по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест							
	Всего	Класс 1	Класс 2	Класс 3				Класс 4
				3.1	3.2	3.3	3.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Рабочие места (ед.)	152	2	126	23	1	0	0	0

Перечень мероприятий по улучшению условий труда

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия
1	2	3
Цех №1. Первичной переработки нефти		
Начальник цеха	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора
Цех №1. Первичной переработки нефти. Установка переработки нефти и получения товарных нефтепродуктов		
Начальник установки	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора
Механик	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора
Оператор технологических установок (6 разряд)	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора
	2. Проведение технического осмотра оборудования	Профилактика профпатологии
	3. Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии
Оператор технологических установок (5 разряд)	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора
	2. Проведение технического осмотра оборудования	Профилактика профпатологии
	3. Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии
Машинист технологических насосов (4 разряд)	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора
	2. Проведение технического осмотра оборудования	Профилактика профпатологии
	3. Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии
Цех №1. Первичной переработки нефти. Участок факельного хозяйства с узлом		
Начальник участка	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора
Оператор технологических установок (4 разряд)	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора
	2. Проведение технического осмотра оборудования	Профилактика профпатологии
	3. Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии
Машинист компрессорных установок (3 разряд)	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора

	2. Проведение технического осмотра оборудования	Профилактика профпатологии
	3. Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии
Цех №2. Товарно-сырьевой цех		
Начальник цеха	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора
Заместитель начальника цеха	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора
Цех №2. Товарно-сырьевой цех. Участок приемосдаточного пункта		
Мастер	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора
Машинист технологических насосов (4 разряд)	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок
	2. Проведение технического осмотра оборудования	Профилактика профпатологии
	3. Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии
Цех №2. Товарно-сырьевой цех. Участок товарно-сырьевого парка		
Начальник участка	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора
Механик	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора
Оператор товарный	1. Организация рациональных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса
	2. Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши")	Снижение времени воздействия шума
Машинист технологических насосов (4 разряд)	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок
	2. Проведение технического осмотра оборудования	Профилактика профпатологии
	3. Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии
Цех №2 Товарно-сырьевой цех. Участок слива-налива нефтепродуктов		
Начальник участка	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора
Механик	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора
Оператор товарный (4 разряд)	1. Организация рациональных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса
Сливщик-разливщик (3 разряд)	1. Организация рациональных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса
Машинист технологических насосов (4 разряд)	1. Организация рациональных режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса

Служба главного теплотехника. Участок тепловодоснабжения и канализации		
Обходчик линейный (4 разряд)	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок
Начальник участка	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора
Механик	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора
Служба главного механика. Ремонтно-механический цех		
Мастер	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора
Слесарь по ремонту технологических установок (6 разряд)	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок
	2. Проведение технического осмотра оборудования	Профилактика профпатологии
	3. Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии
Слесарь по ремонту технологических установок (5 разряд)	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок
	2. Проведение технического осмотра оборудования	Профилактика профпатологии
	3. Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии
Станочник широкого профиля (5 разряд)	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок
	2. Проведение технического осмотра оборудования	Профилактика профпатологии
	3. Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии
Электрогазосварщик (6 разряд)	1. Соблюдение режимов труда и отдыха	Профилактика физических перегрузок
	2. Проведение технического осмотра оборудования	Профилактика профпатологии
	3. Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши")	Профилактика профпатологии
	4. Использование средств индивидуальной защиты от ультрафиолетового излучения	Профилактика вредного воздействия ультрафиолетового излучения
	5. Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03)	Профилактика профпатологии
Дефектоскопист (6 разряд)	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора
Служба главного механика. Отдел технического надзора		
Начальник отдела	1. Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения

Служба главного теплотехника. Участок котельной установки

Оператор котельной установки (4 разряд)	1. Установка системы регулирования температурного режима	Профилактика заболеваемости, связанной с пребыванием в неблагоприятном микроклимате
Служба главного теплотехника. Участок очистных сооружений		
Оператор очистных сооружений (3 разряд)	1. Организация рациональных режимов труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами
Служба главного энергетика. Электроучасток		
Начальник участка	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора
Электромонтер по ремонту и обслуживанию аппаратуры и релейной защиты и автоматики (5 разряд)	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора
Центральная заводская лаборатория		
Начальник центральной заводской лаборатории	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора
Ведущий инженер-технолог	1. Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения
Инженер по техническому обслуживанию лабораторного оборудования	1. Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения
Старший лаборант химического анализа (5 разряда)	1. Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения
	2. Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03)	Профилактика профпатологии
Лаборант химического анализа	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора
	2. Присутствие вредных веществ в воздухе рабочей зоны привести в соответствие к допустимым нормам (ГН 2.2.5.1313-03)	Профилактика профпатологии
Дирекция по административно-хозяйственным вопросам		
Бригадир	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора
Начальник участка	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора
Дирекция по административно-хозяйственным вопросам. Автотранспортный участок		
Водитель	1. Проведение технического осмотра автомобиля	Профилактика профпатологии
Тракторист	1. Проведение технического осмотра трактора	Профилактика профпатологии

Дирекция по административно-хозяйственным вопросам. Гостиничный комплекс

Повар	1. Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения
	2. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора
Служба главного метролога. Участок автоматизации производства		
Мастер по комплексной автоматизации и телемеханике	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора
Производственно- диспетчерский отдел		
Диспетчер	1. Установка дополнительных или ремонт существующих источников освещения	Профилактика утомления зрительного анализатора
Дирекция по комплектации. Склад		
Грузчик	1. Модернизировать систему искусственного освещения	Улучшение качества освещения